テストカット表
Test Cut list

メーカー	岡本工作
型式	PSG-126EX
管理番号	P006414

誤差2μ

1 (0)	4 (0)	7 (0)	10 (0)
2 (-1)	5 (-1)	8 (-2)	11 (-1)
3 (-2)	6 (-1)	9 (-2)	12 (-1)



主軸振れ　2μ