
# 精度測定検査表

Examination for precision list


 メーカー
 ブラザー
 年式
 2002年製
 管理番号
 P007141

型式 TC-S2A 測定者 奥澤 アシスタント

## 振り回し(300ピッチ)



#### 主軸振れ





#### 直角度


【YZ】 測定值 (0.008)

【XZ】 測定値 (0.010)

【XY】測定值(0.004)







### 上面精度

