


# 精度測定検査表

Examination for precision list


|      |           |      |       |
|------|-----------|------|-------|
| メーカー | 森精機       | 管理番号 | P5337 |
| 型式   | ZV400/APC |      |       |

| 精度評価 |            | コメント    |
|------|------------|---------|
| Ⓐ    | 0 ~ 0.02mm | 精度良好です。 |
| B    | 0 ~ 0.03mm |         |
| C    | 0 ~ 0.04mm |         |
| D    | 0 ~ 0.05mm |         |

## 振り回し(300ピッチ)



## 主軸振れ






## 直角度

【Y Z】測定値 ( 0.020 )

【X Z】測定値 ( 0.010 )

【X Y】測定値 ( 0.016 )



## 上面精度

| テーブル上面の平行度    |       |
|---------------|-------|
| 500以下         | 0.020 |
| 500を超え800以下   | 0.025 |
| 800を超え1250以下  | 0.030 |
| 1250を超え2000以下 | 0.040 |

