

精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	岡本工作	バーコード	P4288
型式	PSG-125DXNC		

誤差

5 μ

① 0	② +0.002	③ +0.002	④ -0.001
⑤ -0.001	⑥ +0.003	⑦ +0.001	⑧ 0
⑨ -0.002	⑩ +0.002	⑪ -0.001	⑫ -0.002