
# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカーブラザー年式2010管理番号H018045型式TC-R2B測定者金子アシスタント

### 振り回し(200ピッチ)

#### 主軸振れ







#### 直角度


【XZ】 測定値 (0.006)

【YZ】 測定値 (0.012)

【XY】測定値(0.012)







## 上面精度

